

保守点検・修理 報告書

No. 16
発行日 平成24年 9月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100111
作業年月日	平成24年 9月20日		作業時間: Hr
顧客名	榴ヶ岡公園前クリニック 様		TEL: 022-290-6257
所在地	仙台市宮城野区宮城野1丁目2-45		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成22年 9月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 238
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
使用状況良好			

装置 情報	交換後運転回数: 451	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 60	殺菌+アル: 147381
	リークチェック: 439	自己洗浄: 269	アルコール単独: 2	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤		☒	/	殺菌チューブコネクタ	本体色	☒	2
排水栓		☒	/	"	42-7121	☒	2
オゾン濃度計		☒	/			☐	
脱気フルジョー		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24 年 9 月 20 日

ご署名 加藤 浩文

加藤 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	後藤