

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 2月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100040
作業年月日	平成25年 2月 26日		作業時間:	1 Hr
顧客名	津軽三育医院		TEL:	0172-75-3755
所在地	青森県南津軽郡田舎館村川部上西130-12		担当	様
販売店	(有) 北洋医理科		担当	福田 様
納入年月日	平成22年 7月 6日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 2年目	総合点検	☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 570
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	250	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌:	17	殺菌+7L:	609
	リークチェック:	304	自己洗浄:	90	7Lアルコール単独:	2	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	殺菌槽 2ヶ月		☒	2
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
脱臭フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25年 2月 26日

ご署名 内 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	