

保守点検・修理 報告書

管理 No. 23
発行日 平成 24年 12月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100296
作業年月日	平成 24年 12月 10日	作業時間: / Hr
顧客名	むらさきのクリニック 様	TEL: 0197-71-3555
所在地	岩手県北上市村崎野15-150-1	担当 日戸院長 様
販売店	共立医科器械(株) 本社 様	担当 谷口 様
納入年月日	平成 23年 12月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
1年目の保守点検	
不具合原因、作業内容	
保守点検部品 交換作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 662
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.25 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常なし	

装置 情報	交換後運転回数: 298	更新(リセット) ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌: 103	殺菌+7L: 295
	リークチェック: 297	自己洗浄: 179	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	水槽内コネクタ 2 個		☐	1
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 3 個		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 24. 12. 10 日	
むらさきのクリニック	
ご署名	責任技術者 阿部

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
阿部	阿部