

保守点検・修理 報告書

管理 No. 26

発行日 平成25年 3月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100338
作業年月日	平成 25年 3月 5日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	まだらめ内科医院 様		TEL: 0225-24-9133
所在地	宮城県石巻市蛇田字東道下116-1		担当 様
販売店	(有)アベ医療器		担当 様
納入年月日	平成 24年 2月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴あり

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 276
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 115	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 3	殺菌+7L: 112
	リークチェック: 110	自己洗浄: 102	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤 3個		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン濃度計		☒				☐	
濃度計フィルター		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 班 目 仁 印

修理業者 新鋭工業株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

