

保守点検・修理 報告書

管理 No. 30

発行日 平成25年 5月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100362
作業年月日	平成25年 5月 9日		作業時間: Hr
顧客名	一番町きじまクリニック 様		TEL: 022-222-1071
所在地	仙台市青葉区一番町3丁目6-1 一番町平和ビル5F		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成24年 3月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

殺菌時給水量異常 問題なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 519
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

オゾンセンサー未交換

Prover 0107

装置情報	交換後運転回数: 34	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 4	殺菌+アル: 30
	リークチェック: 1	自己洗浄: 23	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3個		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 5月 9日

ご署名 木島 穂二 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

