

保守点検・修理 報告書

管理 No. 32
発行日 平成 25 年 5 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100298
作業年月日	平成 25 年 5 月 14 日		作業時間: / Hr
顧客名	五所の診療所		TEL: 0172-84-2311
所在地	青森県弘前市大字五所字野沢 39-13		担当 様
販売店	株式会社メディセオ		担当 高野 様
納入年月日	平成 24 年 1 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 515
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 134	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 5	殺菌+7L: 130
	リークチェック: 87	自己洗浄: 114	アルコール単独: 0	エア単独: 70

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン濃度計 ASSY		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐				☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		H25 年 5 月 14 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 中村淳子		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H25. 5/14 