

もりあい内科クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：

身取

点検年月日	平成 25 年 6 月 28 日	機種名	ONW-10	製造機番	000229
設置場所				TEL :	
設置時期	平成 15 年 12 月 10 日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度 : 91.2 %	流量 : 0.75 L/min 圧力 : 0.22163 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒ 一個	
吸湿筒	交換 ☒ 一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

新鋭工業株式会社 仙台支店
仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL 022-782-4661 FAX 022-782-4662

25.628

岩手県一関市千厩町千厩字前田6番地0

医療法人 もりあい内科クリニック

ご署名 理事長 盛合 理

TEL 0191-51-3322

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。