

南郷診療所

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：

早坂

点検年月日	平成 25 年 7 月 2 日	機種名	ONW-10	製造機番	00123
設置場所				TEL :	
設置時期	平成 19 年 3 月 30 日	運転回数	652	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☒	濃度 : 94.6 %	流量 : 0.75 L/min 圧力 : 1042/174 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一個
吸湿筒	交換 ☐	一個
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個
吸盤	交換 ☒ × 3	
	交換 ☐	

新鋭工業株式会社 仙台支店

仙台市若林区大和町1丁目12-1 大和レジデンス1F

TEL 022-702-5511 FAX 022-702-4662

25 年 7 月 2 日

ご署名

山田 裕幸

印

※：本点検によって知り得た情報は、他の目的では使用いたしません