

保守点検・修理 報告書

管理 No.

41

発行日 平成 25 年 8 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100448
作業年月日	平成 25 年 8 月 26 日		作業時間:	Hr
顧客名	虹ヶ丘内科 グリニッ		TEL:	017-765-1177
所在地	青森市虹ヶ丘 1-3-13		担当	様
販売店	(株)加賀医療器		担当	小野 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 30 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

蛇口より少く水が漏れていました。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 497
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver. 0107

装置情報	交換後運転回数: 546	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌: 151	殺菌+アル: 396
	リークチェック: 0	自己洗浄: 330	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

虹ヶ丘内科グリニッ

院長 工藤 育男

青森市虹ヶ丘 1-3-13

ご署名 電話 017(765)1177 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1 F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H25 8/26

