

保守点検・修理 報告書

管理 No. 44

発行日 平成25年 9月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100111
作業年月日	平成25年 9月11日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	榴ヶ岡公園前クリニック 様		TEL: 022-290-6257
所在地	仙台市宮城野区宮城野1丁目2-45		担当 様
販売店	株式会社スズケン		担当 様
納入年月日	平成22年 9月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
3/30液晶パネルが立ち上がりなくなり交換 8/30アルコール注入口キャップ 破損の為交換	
3/11 エラーなし	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パネル数 654
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常なし	

装置 情報	交換後運転回数: 184	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 32	殺菌+アル: 162
	リークチェック: 186	自己洗浄: 118	アルコール単独: 3	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤3個		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1423 年 9 月 11 日

ご署名 加賀谷 浩文

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

