

保守点検・修理 報告書

管理 No. 45
発行日 平成25年9月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100042
作業年月日	平成 25年 9月 10日		作業時間: / Hr
顧客名	消化器科・内科・井上クリニック 様		TEL: 023-681-6080
所在地	山形県山形市北町3-7-1		担当 様
販売店	岡崎医療株式会社		担当 栗田 様
納入年月日	平成 22年 9月8日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 1 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
5/24 オリジナル リーク 異常			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 502
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1581 更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 4761	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 4772 自己洗浄: 772	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	1-7 接続コネクタ		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
H25 年 9 月 10 日	
ご署名 渡辺 直子 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	25.9.10 