

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 8月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100608
作業年月日	平成 25年 8月27日		作業時間: Hr
顧客名	気仙沼市立本吉病院 様		TEL:
所在地	気仙沼市本吉町津谷明戸222-2		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 25年 1月18日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/10エ3-110 (107時エ3-完全) オゾンセンサ. トレモ-2)同時.
故障フル

不具合原因、作業内容

点検: 納入後 (使用開始後) 半年経過

H25.8.27
Pro ver 0/1071 変更

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 60.3
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

H25.8.27
Pro ver 0/1071 変更

装置 情報	交換後運転回数: 109	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 59	殺菌+アル: 58
	リークチェック: 104	自己洗浄: 19	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

