

## 保守点検・修理 報告書

発行日 平成25年10月7日

|       |                                                                               |                                                                       |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           |                                                                       | 製造番号: 100521                                  |
| 作業年月日 | 平成 25年 10月7日                                                                  |                                                                       | 作業時間: Hr                                      |
| 顧客名   | こんの内科クリニック 様                                                                  |                                                                       | TEL: 024-573-1860                             |
| 所在地   | 福島県福島市曾根田3-19                                                                 |                                                                       | 担当 様                                          |
| 販売店   | サンセイ医機株式会社福島営業所                                                               |                                                                       | 担当 鈴木 様                                       |
| 納入年月日 | 平成 24年 9月25日                                                                  | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目 |                                                                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                                  |                                                                       | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 537     |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 / ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                         |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

173回使用済み残圧40

|          |              |                          |            |            |
|----------|--------------|--------------------------|------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 0   | 更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌: 26     | 殺菌+アル: 147 |
|          | リークチェック: 103 | 自己洗浄: 84                 | アルコール単独: 1 | エア単独: 0    |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|---------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 吸盤 (3個入) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 25.10.-7 日

ご署名 医療法人こんの内科クリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス  
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

