

保守点検・修理 報告書

管理 No. 50

発行日 平成25年10月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100555
作業年月日	平成25年 10月 18日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	角田ふれあいクリニック 様		TEL: 0224-63-0062
所在地	宮城県角田市角田字豊町1番3		担当 様
販売店	株式会社佐々啓		担当 様
納入年月日	平成 24年 10月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 447
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

H25.10.18

Prover 0107.1 変更

※買い替えキャンペーン対象につき初回点検無償

装置情報	交換後運転回数: 23 / 更新 (リセット) (実施) 未実施	殺菌: 4	殺菌+アル: 230
	リークチェック: 88	自己洗浄: 102	アルコール単独: 0 エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤3個		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側		☐	
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

宝田幸江

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H25.10.18

