

保守点検・修理 報告書

管理 No. 51

発行日 平成 25 年 10 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100594
作業年月日	平成 25 年 10 月 18 日		作業時間 : 1 Hr
顧客名	中野内科循環器科クリニック		TEL : 0191-33-2311
所在地	岩手県岩手県一関市山目字中野57-1		担当 様
販売店	株式会社南部医理科 本社		担当 鹿又 様
納入年月日	平成 24 年 10 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 716
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
Ver 0107

装置 情報	交換後運転回数 : 201	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌 : 202	殺菌+7L : 0
	リークチェック : 1	自己洗浄 : 143	7Lコル単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手本体側		☐	
排水栓		☒	1	濃度計フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサー		☒	1			☐	
コネクタ継手チューブ側		☐				☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	2025 年 10 月 18 日 中野内科 中野内科
--	----------------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	25. 10/18