

保守点検・修理 報告書

管理 No. 49

発行日 平成25年10月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100295
作業年月日	平成 25年 10月 15日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	貝ヶ森きむら医院 様		TEL: 022-797-7200
所在地	仙台市青葉区貝ヶ森六丁目15-8		担当 様
販売店	メディカルパック		担当 様
納入年月日	平成 23年 10月 4日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 618
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

H25.10.15 確認済 0107

装置情報	交換後運転回数: 244	更新(リセット) <u>(実施)</u> ・未実施	殺菌: 176	殺菌+7L: 68
	リークチェック: 243	自己洗浄: 334	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤 3 個		☒	
排水栓		☒		コネクタ継手本体側		☒	
オゾン濃度計		☒		コネクタ継手チューブ側		☒	
濃度計フィルター		☒				☐	
オゾンセンサ		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H25 年 10 月 15 日

ご署名 貝ヶ森きむら医院 代表者印

修理業者 新鋭工業株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

H25.10.15

後藤