

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

09-161211

No. 140115

納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店	殿	機種	ONW-10	
所在地	福島県いわき市平字童子町 2-22		機番	001819	
ユーザー名	おおくぼ胃と腸・内科クリニック 様		納入日	平成 21年 7月 29日	
点検者	小野定之	作業時間	4 Hr	受付日	平成 25年 12月 11日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26年 1月 15日	

修理依頼・苦情内容

- ・エラー“6”PSA異常
朝 運転時エラー発生

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

原因）・エアーコンプレッサーの不具合（性能劣化）によりエラーが発生しました。

処置）・不具合原因のエアーコンプレッサーを交換しました。

- ・その他に性能が劣化した部品を交換しました。

（交換部品の写真を参照願います。）

写真：エアーコンプレッサー
水ポンプ（P-1, P-2, P-3）
フタスプリング
排水チューブ
水位レベルセンサー（LVL, LVH1, LVH2）



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.47 ~ 0.63 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.5% 酸素流量：0.74 L/min 圧力：0.107~0.185 MPa（AC100V、50Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

以上

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	エアーコンプレッサー	1個	
	水ポンプ（P-1, P-2, P-3）	各1個	
	フタスプリング	4個	
	排水チューブ	1式	
	水位レベルセンサー	各1本	
	（LVL, LVH1, LVH2）		

承認

若

'14/01/15

井

審査

若

'14/01/15

井

作成

小

'14/01/15

野