

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140225-11

発行日 平成26年2月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100040	
作業年月日	平成26年2月25日		作業時間	1 Hr	
顧客名	津軽 三育医院		TEL	0172-75-3755	
所在地	青森県南津軽郡田舎館村川部上西田130-12		担当	様	
販売店	(有) 北斗医理科		担当	山土 様	
納入年月日	平成22年7月6日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 3年目	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/2 E-207 x3

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 427
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver. 0107

装置情報	交換後運転回数: 251	更新(リセット) (実施)・未実施	殺菌: 18	殺菌+アル: 859
	リークチェック: 330	自己洗浄: 102	アルコール単独: 4	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 2 月 25 日

ご署名 亀谷 純三



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H26. 2/25

