

保守点検・修理 報告書

管理 No.

57

発行日 平成 25 年 11 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100294
作業年月日	平成 25 年 11 月 27 日	作業時間:	1 Hr
顧客名	田島 浩一様	TEL:	0176-23-5002
所在地	香川県高松市稲生町 23-30	担当	様
販売店	(株) 如賀医療器	担当	杉 沢 様
納入年月日	平成 23 年 11 月 10 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 2回目 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 481
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver. 0107

装置情報	交換後運転回数: 176	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 30	殺菌+7L: 298
	リークチェック: 0	自己洗浄: 160	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
脱臭フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 医師 田島 浩



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

H25.11.27

