

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140306-G1

発行日 平成26年 3月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100338
作業年月日	平成 26年 3月 6日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	まだらめ内科医院様		TEL:	0225-24-9133
所在地	石巻市蛇田字東道下116-1		担当	様
販売店	(有)アベ医療器		担当	様
納入年月日	平成 24年 2月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 621
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常、特記事項なし			

装置 情報	交換後運転回数: 169	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 6	殺菌+7L: 278
	リークチェック: 271	自己洗浄: 250	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤3個		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		26年 3月 6日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 田嶋 仁		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	1426.3.6 