

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140411-G1
発行日 平成 26年 4月 11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100157
作業年月日	平成 26年 4月 11日		作業時間 : Hr
顧客名	さいわい町ファミリークリニック 様		TEL : 022-781-9815
所在地	仙台市宮城野区幸町2-21-8		担当 赤羽院長 様
販売店	丸木医科器械株式会社		担当 小平 様
納入年月日	平成 23年 3月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 488
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数 : 105 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌 : 8	殺菌+7L : 348
	リークチェック : 17	自己洗浄 : 384	7L単独 : 0
		エア単独 : 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤 3個		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ-2個		☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
濃度計フィルター		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
26年 4月 11日	
ご署名	印
赤羽 豊	

修理業者	新鋭工業 株式会社 仙台支店	責任技術者	作業者
	宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F		
	TEL : 022-782-4661		
		大友	後藤