

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140428-0

発行日 平成26年4月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100711
作業年月日	平成 26年 4月28日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	小松医院 様		TEL: 024-559-1664
所在地	福島県いわき市遠野町上遠野字本町84		担当 様
販売店	株式会社すすむ器械店		担当 様
納入年月日	平成 25年 4月24日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ない

不具合原因、作業内容

ない

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 668
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

700g 0107 に更新 (コントロール基板交換)

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌:	殺菌+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☐	2
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 (3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 4 月 28 日

福島県いわき市遠野町上遠野字本町84

小 松 医 院

ご署名

小 松 曲 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

26.4.28

大友

大友