

点検確認書

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業株式会社 後藤

点検年月日	平成 26年 5月 22日	機種名	ONW-10	製造機番	000873
設置場所				TEL :	
設置時期	平成 18年 2月 3日	運転回数	739	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 : 94.3 %	流量 : 0.25 L/min	圧力 : 29~39	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	一個	
吸湿筒	交換	☒	一個	
ドレン用フィルタ	交換	☒	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	
吸盤	交換	☒	三個	
	交換	☐		



新鋭工業株式会社

仙台市若林区大和町4-9-12 大和町レジデンス1F
TEL022-782-4661 FAX022-782-4662

26年、5月22日

ご署名

鈴木

印