

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140605-G

発行日 平成26年 6月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100362
作業年月日	平成26年 6月 5日		作業時間 : / Hr
顧客名	一番町きじまクリニック 様		TEL : 022-222-1071
所在地	仙台市青葉区一番町3丁目6-1 一番町平和ビル5F		担当 様
販売店	ヤマダ電機		担当 様
納入年月日	平成24年 3月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常あり

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 777
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常あり

装置 情報	交換後運転回数 : 69	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌 : 6	殺菌+アル : 97
	リークチェック : 69	自己洗浄 : 23	アルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤 3個		☒	/
排水栓		☒	/	コネクタ継手 本体側		☒	2
オゾン濃度計		☒	/	コネクタ継手 チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年 6月 5日

ご署名

木島 穂二

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者

作業者

