

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2014 0619 H
発行日 平成26年 6 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100747
作業年月日	平成 26 年 6 月 19 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	おおわに内科 クリニック		TEL:	0172-47-7111
所在地	青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐 105-6		担当	様
販売店	Xゲタルコーポレーション		担当	鈴木 様
納入年月日	平成 25 年 6 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 1回目 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/30, E210, E212 4/11 E101

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 450
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 133 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施		殺菌： 6	殺菌＋7L： 131
	リークチェック： 148	自己洗浄： 114	7Lアルコール単独： 1	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 6 月 19 日

ご署名

水田 栄

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1 F
TEL : 022-782-4661

責任技術者

作業者



H26. 6/19

