

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140627-0

発行日 平成26年6月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100517
作業年月日	平成 26年 6月27日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	長谷川内科消化器科医院 様		TEL: 0242-22-7180
所在地	福島県会津若松市行仁町3-31		担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		担当 青木 様
納入年月日	平成 24年 6月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 520
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 0	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 797	殺菌+アル: 992
	リークチェック: 25	自己洗浄: 526	アルコール単独: 10	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	トレイ		☒	1
濃度計フィルター		☒	1	給水フィルター		☒	1
吸盤(3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 6 月 27 日

ご署名 目黒 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

H26.6.27

大友