

## 点検確認書

株式会社 I H I シバウラ  
環境事業部

点検担当者： 大友

|       |             |      |        |      |        |
|-------|-------------|------|--------|------|--------|
| 点検年月日 | 平成26年7月15日  | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 001177 |
| 設置場所  |             |      |        | TEL: |        |
| 設置時期  | 平成18年10月30日 | 運転回数 | 3883   | 御対応者 |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |     |                                     |        |                             |
|------------|------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|-----------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |     |                                     |        |                             |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| ランプ類       |      |                                     |     |                                     |        |                             |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| 洗浄動作       |      |                                     |     |                                     |        |                             |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 性能確認       |      |                                     |     |                                     |        |                             |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: | mg/L                                |        |                             |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |     |                                     |        |                             |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: | 94.8 %                              | 流量:    | 0.75 L/min 圧力: 178          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |     |                                     |        |                             |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換     | <input type="checkbox"/>    |
| 清掃         |      |                                     |     |                                     |        |                             |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃  | <input type="checkbox"/>            |        |                             |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.1L交換 | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整  | <input checked="" type="checkbox"/> | 全3本交換  | 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量                                        | コメント          |
|----------|-------------------------------------------|---------------|
| 吸着筒      | 交換 <input type="checkbox"/> 一個            | 前回点検より 826回使用 |
| 吸湿筒      | 交換 <input type="checkbox"/> 一個            |               |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個 |               |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個 |               |
| 吸盤       | 交換 <input type="checkbox"/> 三個            |               |
| フタバネ     | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> 四個 |               |



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

仙台市若林区大和町4-9-12 大和町ロジデンス1F  
TEL022-782-4661 FAX022-782-4662

2014年 7月15日

ご署名

折笠博史