

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140730-S

発行日 平成 26 年 7 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100042
作業年月日	平成 26 年 7 月 30 日		作業時間: / Hr
顧客名	消化器科・内科 井上クリニック		TEL: 023-681-6080
所在地	山形県山形市北町3-7-1		担当
販売店	岡崎医療株式会社		担当 栗田様
納入年月日	平成 22 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ / 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
特になし	
不具合原因、作業内容	
総合保守点検契約（定期点検）	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 308
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
特になし	

装置 情報	交換後運転回数: 1,555 更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌: 6.316	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 6.327 自己洗浄: 932	アルコール単独: 0	エア単独: 8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	殺菌チューブコネクタ		☒	2
オゾン分解触媒		☒	1	PFS オゾン計		☒	1
脱臭フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 26 年 7 月 30 日

ご署名 渡辺 直子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1F

TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



直子