

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140911G

発行日 平成26年 9月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100111
作業年月日	平成26年 9月11日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	榴ヶ岡公園前クリニック 様	TEL: 022-290-6257
所在地	仙台市宮城野区宮城野1丁目2-45	担当 様
販売店	株式会社スズケン	担当 様
納入年月日	平成22年 9月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 4年目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 598
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 413	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 108	殺菌+アル: 498
	リークチェック: 581	自己洗浄: 357	アルコール単独: 6	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤3個		☒	/
排水栓		☒	/	コネクタ継手 本体側		☒	2
オゾン濃度計		☒	/	コネクタ継手 チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	/			☒	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年 9月 11日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

H26.9.11

後藤