

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141021 - H
発行日 平成26年10月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100594
作業年月日	平成 26年 10月 21日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	中野内科循環器科クリニック		TEL: 0191-33-2311
所在地	岩手県一関市山目字中野57-1		担当 様
販売店	株式会社南部医理科 本社		担当 瀬川 様
納入年月日	平成 24年 10月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 21日 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 785
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
基盤交換済			

装置 情報	交換後運転回数: 200	更新(リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 402	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 256	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		2014年10月21日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		中野 18平
ご署名		中野

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	#26 10/21