

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141216-8

発行日 平成26年12月16日

|       |                                                                             |                                                                       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                                       | 製造番号: 100296                                  |
| 作業年月日 | 平成 26年 12月 16日                                                              |                                                                       | 作業時間: / Hr                                    |
| 顧客名   | むらさきのクリニック 様                                                                |                                                                       | TEL: 0197-71-3555                             |
| 所在地   | 岩手県北上市村崎野15-150-1                                                           |                                                                       | 担当                                            |
| 販売店   | 共立医科器械(株)本社                                                                 |                                                                       | 担当 谷口様                                        |
| 納入年月日 | 平成 23年 12月 12日                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 |                                                                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 |                                                                       | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に異常ナシ

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 501    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

洗浄コネクター(F) (バッキン破損有) 早めの交換をお願いします。  
(x2)

|      |              |                                                                             |         |             |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 376 | 更新 (セッ) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 114 | 殺菌+7L: 1001 |
|      | リークチェック: 996 | 自己洗浄: 612                                                                   | 7L単独: 0 | エア単独: 0     |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 濃度計用フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度計 Assy |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 26.12.16 日

ご署名 菊池 成子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F  
TEL: 022-782-4661

| 責任技術者                                                                                 | 作業者 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 庄子  |