

点検確認書

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部

点検担当者： 大友

点検年月日	平成26年1月20日	機種名	ONW-10	製造機番	001825
設置場所				TEL:	
設置時期	平成21年9月24日	運転回数	2467	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	91.2%	流量:	0.76 L/min 圧力: 173
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	0.127"	交換 ☒
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐		交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一個	前点検より 930回使用
吸湿筒	交換 ☐	一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
吸盤	交換 ☒	三個	
	交換 ☐		



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

仙台市若林区大和町4-9-12 大和町レジデンス1F
TEL022-782-4661 FAX022-782-4662

27 年 / 月 20 日

ご署名

大友 正光

印