

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150306G-1

発行日 平成27年 3月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100608
作業年月日	平成27年 3月 6日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	気仙沼市立本吉病院 様		TEL: 0226-42-2621
所在地	気仙沼市本吉町津谷明戸222-2		担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社		担当 中山 様
納入年月日	平成 25年 1月18日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 2 年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
特になし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 783
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置情報	交換後運転回数: 443	更新(リセット) <u>(実施)</u> ・未実施	殺菌: 185	殺菌+アル: 266
	リークチェック: 424	自己洗浄: 10P	アルコール単独: 4	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側	(2年に1度)	☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側	(2年に1度)	☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 3 月 6 日

ご署名 管理課 島山 貴光 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	後藤