

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150421-G

発行日 平成 27年 4月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100702
作業年月日	平成 27年 4月 21日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	大友病院 様		TEL : 0226-22-6868
所在地	宮城県気仙沼市三日町2-2-25		担当 佐藤事務長 様
販売店	株式会社南部医理科		担当 板橋 様
納入年月日	平成 25年 3月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 485
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数 : 707	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌 : 287427	殺菌+7L : 281
	リークチェック : 316	自己洗浄 : 113	7L単独 : 15	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3個		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 4月 21日

ご署名 佐藤 一彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	27.4.21 