

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150313-18

発行日 平成27年3月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100040
作業年月日	平成 27 年 3 月 13 日		作業時間: / Hr
顧客名	津軽三育医院 様		TEL: 0172-75-3755
所在地	青森県南津軽郡田舎館村大字川部字上西田130-12		担当
販売店	(株)北斗医理科		担当 福田様
納入年月日	平成 22年 7月 6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 440
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 252 更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 19	殺菌+7L: 1110
	リークチェック: 363 自己洗浄: 115	アルコール単独: 4	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		コネクタ継手		☒	
排水栓		☒		吸盤		☒	
濃度計用フィルター		☒				☐	
オゾン濃度計 Assy		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
27 年 3 月 13 日	ご署名 内山 龍 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	庄子