

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150323-01

発行日 平成27年3月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100039
作業年月日	平成 27年 3月 23日		作業時間: 3.5 Hr
顧客名	佐々木医院 様		TEL: 018-877-2355
所在地	秋田県潟上市昭和大久保字堤の上9 1		担当 様
販売店	株式会社バイタルネット 秋田支店		担当 様
納入年月日	平成 22年 7月2日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 2年 1回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
オゾン水の、異常起動			
不具合原因、作業内容			
タッチパネル交換(無償)			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 963	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 481	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
タッチパネル		☒	1			☐	
サーモスタット		☒	1			☐	
コントロール基板		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	127 年 3 月 23 日 佐々木 範明
	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	127.3.23 