

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 庄子

点検年月日	平成 27 年 3 月 5 日	機種名	ONW-10	製造機番	001003
設置場所				TEL :	
設置時期	平成 18 年 5 月 29 日	運転回数	1,816	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☐				
酸素発生	正常	☒	濃度：91.5 %	流量：0.74 L/min	圧力：147～77 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☒		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一個	
吸湿筒	一個	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
吸板 × 3		
	交換 ☐	

新鋭工業株式会社 仙台支店
〒981-8501 仙台市青葉区大森1-1-1
TEL 022-732-4661 FAX 022-732-4662

27 年 3 月 5 日

ご署名 熊澤美佳子

印