

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150520-JS

発行日 平成27年5月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100298	
作業年月日	平成 27 年 5 月 20 日		作業時間	/ Hr	
顧客名	五所の診療所 様		TEL	0172-84-2311	
所在地	青森県弘前市大字五所字野沢39-13		担当		
販売店	(株)メディセオ		担当	金子様	
納入年月日	平成 24 年 1 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 552
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

3101-11キャップ交換

装置情報	交換後運転回数: 68	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 8	殺菌+アル: 279
	リークチェック: 145	自己洗浄: 256	アルコール単独: 0	エア単独: 70

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手		☒	2
排水栓		☒	1	吸盤		☒	3
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒036-1503 青森県弘前市大字五所字野沢39番地13号

医療法人 五所の診療所

ご署名 理事長 中村 恵彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F

TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

1127 5/20

庄子