

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150625-01

発行日 平成27年6月25日

|       |                                                                               |                                                            |                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           |                                                            | 製造番号: 100440                       |
| 作業年月日 | 平成 27年 6月25日                                                                  |                                                            | 作業時間: / Hr                         |
| 顧客名   | 本荘第一病院 様                                                                      |                                                            | TEL: 0184-22-0111                  |
| 所在地   | 秋田県由利本荘市岩瀬下110                                                                |                                                            | 担当 様                               |
| 販売店   | 株式会社南部医理科 秋田営業所                                                               |                                                            | 担当 様                               |
| 納入年月日 | 平成 24年 6月27日                                                                  | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目 |                                                            | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   |                                                            | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |

|                           |                                                                    |           |                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |           |                                                   |
| なし                        |                                                                    |           |                                                   |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |           |                                                   |
| なし                        |                                                                    |           |                                                   |
| 点検項目                      |                                                                    |           |                                                   |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 361   |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                       |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |           |                                                   |
| なし                        |                                                                    |           |                                                   |

|          |              |                                                      |            |          |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|------------|----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 633 | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌: 1921   | 殺菌+アル: 0 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 262                                            | アルコール単独: 0 | エア単独: 0  |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(本体側)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾンセンサー       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 吸盤(3個入)  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成27年 6月 25日

ご署名 工藤 賢



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス  
TEL: 022-782-4661

|       |              |
|-------|--------------|
| 責任技術者 | 作業者          |
|       | H27.6.25<br> |