

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150706-0

発行日 平成27年7月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100749
作業年月日	平成 27年 7月6日		作業時間: / Hr
顧客名	あづまクリニック 様		TEL: 0248-72-3755
所在地	福島県須賀川市前川52-1		担当 様
販売店	安積医科器械株式会社		担当 浅野 様
納入年月日	平成 25年 6月27日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
なし

不具合原因、作業内容
なし

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハル数 491
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>


作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
なし

装置情報	交換後運転回数: 200	更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施	殺菌: 3	殺菌+アル: 417
	リークチェック: 377	自己洗浄: 313	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	コネクタ継手(本体側)		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	コネクタ継手(コネクタ側)		<input checked="" type="checkbox"/>	2
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1
濃度計フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1	アルコールキャップ		<input checked="" type="checkbox"/>	1
吸盤(3個入)		<input checked="" type="checkbox"/>	3			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄	2015年 7月 6日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 野村耕治 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス  
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H27.7.6 