

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150713-8

発行日 平成27年 7月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100059
作業年月日	平成 27 年 7 月 13 日		作業時間: / Hr
顧客名	平井医院 様		TEL: 019-672-3200
所在地	岩手県紫波郡紫波町日詰下丸森138-2		担当
販売店	(株)三協医科器械 本社		担当 山本様
納入年月日	平成 23 年 6 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 374
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 268 更新 (☒) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 206	殺菌+アル: 895
	リークチェック: 0 自己洗浄: 726	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手		☒	2
排水栓		☒	1	吸盤		☒	3
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

紫波郡紫波町日詰下丸森138番地2
平井医院
ご署名 平井博夫



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F

TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	H27 7/13 庄子