

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2015 820-⁸

発行日 平成27年8月20日

販売名	-オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300044
作業年月日	平成 27 年 8 月 20 日		作業時間: / Hr
顧客名	後藤医院 様		TEL: 0238-43-2135
所在地	山形県南陽市赤湯342		担当
販売店	岡崎医療株式会社		担当 木村様
納入年月日	平成 25 年 9 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/6 排水注意表示、フィルターを新型へ交換

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 555
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常等異常ナシ

装置情報	交換後運転回数: 873	更新 (計測) (実施)・未実施	殺菌: 703	殺菌+アル: 1,265
	リークチェック: 0	自己洗浄: 550	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	コネクター継手		☒	/
排水栓		☒	/	吸盤		☒	/
濃度計用フィルター		☒	/	排水フィルター	新型へ交換	☒	/
オゾン濃度計 Assy		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 8 月 20 日

後藤利昭

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H28 8/20
庄子