

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：

庄子

点検年月日	27年 7月 28日	機種名	ONW-10	製造機番	000455
設置場所				TEL	
納入年月日	15年 4月	運転回数	7,222	御対応者	
	16 8		(前回点検) 1.109		

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：74.2%	流量：8.75 L/min 圧力：93~166 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
 新鋭工業株式会社 仙台支店
 TEL 022-752-4661 FAX 022-752-4662

2015年 7月 28日

ご署名 いくま内科胃腸科クリニック