

# 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者 :

庄子

|       |             |      |        |      |        |
|-------|-------------|------|--------|------|--------|
| 点検年月日 | H27年 7月 30日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 001231 |
| 設置場所  |             |      |        | TEL  |        |
| 納入年月日 | H19年 3月 28日 | 運転回数 | 832回   | 御対応者 |        |

(前回より100回)

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |             |                                     |
|------------|------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |             |                                     |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>            |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>            |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>            |
| ランプ類       |      |                                     |             |                                     |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>            |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄動作       |      |                                     |             |                                     |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 性能確認       |      |                                     |             |                                     |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度 :        | mg/L                                |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                     |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : 96.1 % | 流量 : 0.75 L/min 圧力 : 107~182 MPa    |
| 水漏れ確認      |      |                                     |             |                                     |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 清掃         |      |                                     |             |                                     |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/>            |

| 交換部品     | 数量 | コメント |
|----------|----|------|
| 吸着筒      | 一式 |      |
| 吸湿筒      | 一式 |      |
| ドレン用フィルタ | 一個 |      |
| オゾン分解触媒  | 一個 |      |
|          |    |      |
|          |    |      |

仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F  
新鋭工業株式会社 仙台支店  
TEL 022-782-4661 FAX 022-782-4662

27年 7月 30日

ご署名 高畑 利佳子

