

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100748
作業年月日	平成27年 8月21日		作業時間： Hr
顧客名	大泉記念病院 様		TEL： 0224-22-2111
所在地	白石市福岡深谷一本松5-2		担当 室橋 様
販売店	株式会社シバタインテック 様		担当 長谷 様
納入年月日	平成25年 8月23日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 2年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 557
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数： 1120	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌： 842	殺菌+アル： 1154
	リークチェック： 1	自己洗浄： 487	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手 本体側		☐	
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手 チューブ側		☐	
濃度計フィルター		☒	1	アルコールタンクキャップ		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		427年 8月21日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 室橋 裕之 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	427年 8月21日 