

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150928-29

発行日 平成27年9月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300340
作業年月日	平成27年9月28日		作業時間: / Hr
顧客名	花山内科クリニック 様		TEL: 0197-25-8780
所在地	岩手県奥州市水沢区名残16-2		担当
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売(株)		担当 橋爪様
納入年月日	平成 26年 9月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 457
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 136	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1	殺菌+アル: 135
	リークチェック: 0	自己洗浄: 123	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手		☒	2
排水栓		☒	1	吸盤		☒	3
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒023-0024

岩手県奥州市水沢区名残16番地

花山内科クリニック

ご署名 医師 花山 寛隆 印

TEL 0197-25-8780 責任技術者 78 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F

TEL: 022-782-4661



H27 9/28
庄子