山川内科医院　御中

点検確認書

株式会社ＩＨＩシバウラ
環境事業部

点検担当者：　大友

点検年月日	平成27年9月30日	機種名	ＯＮＷ－１０	製造機番	001137
設置場所				TEL：	
設置時期	平成18年8月31日	運転回数	3302	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☑	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☑	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☑	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☑	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☑	交換	☐		
蛍光灯	正常	☑	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☑	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☑	調整	☐	交換	☐
細管洗浄　順方向	正常	☑	調整	☐	交換	☐
細管洗浄　逆方向	正常	☑	調整	☐	交換	☐
細管洗浄　エアパージ	正常	☑	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☑	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☑	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☑	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☑	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☑				
酸素発生	正常	☑	濃度：94.6 %	流量：0.73 L/min	圧力：1.7K	
水漏れ確認						
装置外	正常	☑	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☑	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☑	清掃	☐		
内部	正常	☑	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☑ 1本	交換	☑
洗浄チューブ	正常	☑	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☐	一個	トレーピン1本交換
吸湿筒	交換	☐	一個	
ドレン用フィルタ	交換	☑	一個	
オゾン分解触媒	交換	☑	一個	
吸盤	交換	☑	三個	
	交換	☐		

最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社
仙台市若林区大和町4-9-12 大和町レジデンス１Ｆ
TEL022-782-4661　FAX022-782-4662

27年9月30日

ご署名