

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151015-G

発行日 平成27年 10月15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号 : 300071
作業年月日	平成 26年 10月 15日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	岩切中央クリニック様		TEL : 022-255-2131
所在地	仙台市宮城野区岩切分台一丁目2-5		担当 様
販売店	コセキ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 25年 10月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 2年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 716
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

-X 10月15日 交際 2017

装置 情報	交換後運転回数 : 83	更新 (リセット) ☒ 実施 未実施	殺菌 : 5	殺菌+7L : 163
	リークチェック : 157	自己洗浄 : 156	アルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	32
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側		☐	
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☐	
濃度計フィルター		☒	1	アルコールキャップ		☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 10月 15日

ご署名 高原由紀 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者

作業者

