

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 8月 21日

機種/型式	ワッシャー・ディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018年 7月 25日	作業時間:	6 Hr
顧客名	ささき歯科クリニック	TEL:	019-687-1119
所在地	岩手県滝沢市鶴飼狐洞 1-457	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 盛岡営業所	ご担当	小野寺 様
納入年月日	2016年 8月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100126	運転回数: 772回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
ドアを開く際に、途中で止まらずに落ちる。		
原因		
ドアを吊っているワイヤーの断線		
処置、作業内容		
ドア固定用ワイヤー、プーリーを交換しました。		
特記事項		
洗浄槽下部のフィルターに目詰まりが見られました。 エラー発生、故障の原因と見られましたので、定期的に清掃をお願いいたします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアワイヤー	(右, 左)	1式		
2	ドアプーリー	(右, 左)	1式		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		40

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
〒020-0668 岩手県滝沢市鶴飼狐洞1-457
ささき歯科クリニック
ご署名 
TEL 019-687-1119 責任技術者 019-687-1119 作業室

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030