

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 みやがた駅東歯科 御中 製造番号 100137
住所 秋田県秋田市手形字西谷地 182-3
点検日 2018年 9 月 13 日
点検時間 13:00 ~ 18:45 点検者 桐野・中村

- ☒ 扉開閉ラインの交換 済
- ☒ エッジガードの追加 済
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2018年 月 日

みやがた駅東歯科

ご署名

宮形 養

印

本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528